



Высота рабочей части:16

Количество витков: 9

Количество пазов: 12




Схема намотки

