

stator.pro



Тип оборудования: Установка алмазного бурения

Производитель: Dr. Bender

Модель: BVM33

Каталожный номер:

Количество пазов: 0

Дополнительная информация:

Рабочая обмотка

Диаметр провода: 0.78

Количество витков: 62 (в 2 провода)

Тормозная обмотка

Диаметр провода: 0.

Количество витков: 00

